

1.2 製造方法

前節の要求特性を満足する鉄筋バーを製造する方法として、以下のことが知られている。

- 1) 明瞭な降伏棚ひずみを確保するためには、フェライト+パーライト組織が必要となる。
- 2) 引張強度を高めるには、C量を増加しパーライト量

3 2 New KCS 

