





## 3.2 経済的なシステム構成

### 3.2.1 処理容積の最適化

生産コスト低減のためには、プロセス条件(処理圧力・圧力保持時間など)が最適化された後に、生産量に対する処理室容積の最適化を図る必要がある。

高圧装置は経済性に対するスケールメリットが大きい

く、衛生上の安全性が高い。また、処理後の乾燥工程が